

## RAPPORT DE VISITE D'ENTREPRISE

932953

**INSTITUT ROYAL DES SCIENCES  
NATURELLES DE BELGIQUE**

Place RUE VAUTIERS 29  
1000 BRUXELLES  
Date 14/12/2016

| Représentants    |   |
|------------------|---|
| De l'employeur   | /   |
| Des travailleurs | /   |
| Du SIPPT         | Monsieur Wouter Swalus - Conseiller en prévention interne |
| Accompagnateur   | /   |
| De SPMT-ARISTA   | Eric AUT - Candidat Médecin du travail                    |

Il y a différents bâtiments : Vestel, Géologie, Couvent, Janlet et le Mess.

Le bâtiment Janlet a été rénové en 2007. Les travailleurs y bénéficient de bonnes conditions de travail (notamment des bureaux très spacieux).

Une partie des bâtiment est ouverte au public, il s'agit du musée à proprement parlé.

Le reste est occupé par les travailleurs : accueil, travail de recherche, exposition, bibliothèque, réservation, service informatique, entretien ménager, service de maintenance, cafétéria, service de surveillance,...

C = Constatation du point d'attention: OK / pas OK

| Groupe | Sujet                  | Localisation | Point d'attention  | C   | Remarque   | Point d'action | Réglementation                                      |
|--------|------------------------|--------------|--|-----|--|----------------|---|
| 1.1    | POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE | Politique    | Les conseils formulés lors de la visite d'entreprise précédente ont été entièrement ou partiellement suivis. | POK | <i>Les remarques faites sur l'ergonomie restent sans suite malgré leur répétition dans les rapports depuis 2012.</i> |                |   |
| 1.2    | POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE | Politique    | Il existe un règlement de travail.   | OK  |  |                | Loi Règlement du travail; Loi sur le bien-être Vbis |
| 1.3    | POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE | Politique    | Il existe un plan d'action annuel.   | OK  |  |                | Code du Bien-être I, III, art 11                    |

|     |                               |   |  |   |    |  |   |   |
|-----|-------------------------------|---|--|---|----|--|---|---|
| 1.4 | <b>POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE</b> | <b>Politique</b>                          |  | Il existe un plan global de prévention écrit.   | OK |  |   | Code du Bien-être I, III, art 10                      |
| 1.5 | <b>POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE</b> | <b>Accidents de travail et incidents</b>  |  | Un accident du travail est toujours examiné (et traité au sein du CPPT si le nombre des travailleurs est > 50).   | OK |  |   | Loi du Bien-Être art 94ter                            |
| 1.6 | <b>POLITIQUE DU BIEN-ÊTRE</b> | <b>Politique du tabagisme et d'alcool</b> |  | L'interdiction de fumer est respectée.  | OK |  |   | Loi du 22/12/09 Politique du tabagisme                |
|     |                               |   |  |   |    |  |   |   |
| 2.1 | <b>SANTÉ AU TRAVAIL</b>       | <b>Premier secours</b>                    |  | La boîte de secours est propre et contient suffisamment de matériel conformément à l'analyse de risques premiers secours. Le matériel est accessible aisément et en permanence. | OK | <i>Il y a une boîte de secours à chaque étage. Son emplacement est bien indiqué par un pictogramme. Dans le cadre de l'exposition "Poison", une procédure de premiers soins et un matériel de secours spécifique ont été élaborés en cas d'accident avec un animal ou une plante venimeux.</i> |   | AR 15/12/10 Premiers secours; Code du Bien-Être I, VI |
| 2.2 | <b>SANTÉ AU TRAVAIL</b>       | <b>Premier secours</b>                    |  | Le local de soins contient suffisamment d'équipements.  | OK | <i>Un local de soin se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment Vestel. Il est en ordre et répond aux besoins en matière de soin : lit, pharmacie, réfrigérateur et eau chaude à disposition. Un défibrillateur semi-automatique est mis à disposition au rez-de-chaussée du bâtiment Vestel.</i> |   | AR 15/12/10 Premiers secours; Code du Bien-Être I, VI |
| 2.3 | <b>SANTÉ AU TRAVAIL</b>       | <b>Premier secours</b>                    |  | Présence de secouristes   | OK |  |   | Code du Bien-Être T I, Ch VI                          |
| 2.4 | <b>SANTÉ AU TRAVAIL</b>       | <b>Surveillance médicale</b>              |  | La décision du médecin du travail en matière de la protection de la maternité est respectée.  | OK | <i>L'employeur est obligé à adapter les activités de la travailleuse enceinte en fonction de la décision du médecin du travail.</i>  | Adapter le poste de travail de la travailleuse enceinte conformément la décision du médecin du travail. | AR 2/5/95 Protection de la maternité                  |
|     |                               |   |  |   |    |  |   |   |
| 3.1 | <b>SÉCURITÉ</b>               | <b>Incendie</b>                           |  | On a prévu suffisamment de sorties de secours.  | OK |  |   | AR 28/03/2014 Prévention de l'incendie, art 12        |
| 3.2 | <b>SÉCURITÉ</b>               | <b>Incendie</b>                           |  | Un éclairage de secours est prévu et contrôlé régulièrement.  | OK | <i>Les éclairages de secours sont bien disposés.</i>   |   | EN 50172  |

|     |          |                       |  |  |     |  |  |   |
|-----|----------|-----------------------|--|--|-----|--|--|---|
| 3.3 | SÉCURITÉ | Incendie              |  | Une signalisation de sécurité est présente (pictogrammes, signalisation, plan, etc.)   | POK | <i>Certains plans d'évacuation ne sont plus à jour.</i>  |  | Code du Bien-Être III, I - III; AR 28/3/14<br>Prévention de l'incendie sur les lieux de travail                           |
| 3.4 | SÉCURITÉ | Incendie              |  | Il y a suffisamment d'unités d'extinction portables (1 par 150 m2). Elles sont bien accessibles et indiquées à l'aide de pictogrammes.                     | OK  | <i>Présence d'extincteurs de type ABC et de dévidoirs en nombre suffisant. . Dernier contrôle des extincteurs en juillet 2016. Dernier contrôle des dévidoirs en 2015.</i> |  | AR 7/7/98<br>Nouveaux bâtiments; Code Bien-être III, III; AR 28/3/14<br>Prévention de l'incendie sur les lieux de travail |
| 3.5 | SÉCURITÉ | Incendie              |  | Des moyens d'alerte et d'alarme ont été mis en place (si > 49 travailleurs dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins constituant un tout), | OK  | <i>Présence de détecteurs de fumée et de boîtiers pour le déclenchement manuel de l'alerte incendie.</i>   |  | AR 28/3/2014<br>Prévention de l'incendie, art 19  |
| 3.6 | SÉCURITÉ | Incendie              |  | Un exercice d'évacuation est organisé au moins une fois par an.  | OK  | <i>En cas d'alerte, le point de rassemblement est défini.</i>  |  | Code Bien-être III, III; AR 28/3/14<br>Prévention de l'incendie sur les lieux de travail                                  |
| 3.7 | SÉCURITÉ | Incendie              |  | Dégagement des voies d'évacuation  | OK  |  |  | Code Bien-être III, III ; AR 28/3/14<br>Prévention de l'incendie sur les lieux de travail                                 |
| 3.8 | SÉCURITÉ | Contrôles périodiques |  | L'installation électrique, l'installation de gaz, les ascenseurs, ... sont soumis au contrôle légal.   | OK  |  |  | Code du Bien-Être III, II, art 18-19; RGIE art 267,270,271; RGPT 52.11; AR 9/3/03 art 45bis                               |

|      |           |                           |  |   |     |  |  |   |
|------|-----------|---------------------------|--|---|-----|--|--|---|
| 3.9  | SÉCURITÉ  | Contrôles périodiques     |  | Le chauffage, l'airco, le système de ventilation, ... sont régulièrement entretenus et contrôlés périodiquement.. | OK  |  |  | AR 6/1/78 (Bruxelles); Décret Wallon 29/1/09                  |
| 3.10 | SÉCURITÉ  | Installations électriques |  | Les câbles sont intacts, le matériel isolant est encore en bon état.  | OK  |  |  | RGIE art 30.04  |
| 3.11 | SÉCURITÉ  | Installations électriques |  | Les câbles sont suspendus de façon convenable et/ou pourvus d'une goulotte de câbles.                             | OK  |  |  |   |
| 3.12 | SÉCURITÉ  | Bâtiments                 |  | Il n'y a pas de risque de heurts et/ou chutes de personnes.   | OK  |  |  |   |
| 3.13 | SÉCURITÉ  | Bâtiments                 |  | Les sols sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.   | OK  |  |  | AR 10/10/12 Lieux de travail art 10; Code du Bien-être III, I |
|      |           |                           |  |   |     |  |  |   |
| 4.1  | ERGONOMIE | Poste de travail          |  | L'espace et la superficie sont suffisamment grands pour le nombre de travailleurs qui y travaillent.              | OK  |  |  | AR 10/10/12 Lieux de travail                                  |
| 4.2  | ERGONOMIE | Travail sur écran         |  | Les postes de travail sur écran sont installés selon les règles d'ergonomie.                                      | POK | <p><i>En général, l'ergonomie est très mauvaise.</i></p> <p><i>Les sièges de bureau sont basiques, voire vétustes.</i></p> <p><i>Les tables ne sont pas réglables en hauteur.</i></p> <p><i>Le câblage électrique est problématique (Vestel). Les câbles sont mal disposés et les câbles pendent du plafond à plusieurs endroits.</i></p> <p><i>Encombrement important dans certains bureaux.</i></p> <p><i>Manque d'ordre.</i></p> <p><i>Pour les postes de travail avec microscope, il faut prévoir un support avec hauteur réglable via une molette.</i></p> <p><i>Prévoir le matériel adapté pour les ordinateurs portables : station d'accueil et clavier à part.</i></p> |  | AR 27/8/93 Travail sur écran, Annexe 3 <sup>e</sup>           |

|     |           |                   |  |  |     |   |  |                                   |
|-----|-----------|-------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------------------|
| 4.3 | ERGONOMIE | Travail sur écran |  | Les fenêtres sont équipées de stores ou de rideaux, permettant d'éviter ou de diminuer considérablement les reflets sur l'écran. | OK  | <i>Présence de stores internes et de tentures par endroit.</i>  |  |                                   |
| 4.4 | ERGONOMIE | Confort thermique |  | Les facteurs d'ambiance thermique sont acceptables pour les travailleurs.  | POK | <p><i><u>Vestel (surtout)</u></i><br/> <i>Problèmes de température à l'approche de l'automne et en hiver. Au début de l'automne (période de transition), le chauffage n'est pas encore mis en route et le froid se fait sentir. En hiver, le chauffage est insuffisant à certains endroits.</i></p> <p><i><u>Vestel</u></i><br/> <i>Les châssis sont vétustes. Mauvaise isolation et difficultés de manipulation. Ce qui entraîne des problèmes en été pour aérer les locaux. Le remplacement des châssis est difficilement envisageable compte tenu de leur superficie et donc, des coûts très onéreux.</i></p> <p><i><u>Vestel - Hall</u></i><br/> <i>Problèmes de froid et de courants d'air en hiver malgré la présence de canons à chaleur.</i></p> <p><i><u>Géologie - 1er étage</u></i><br/> <i>Il fait beaucoup trop chaud (en été comme en hiver), côté sud. La surface vitrée est très grande compte tenu du volume total les locaux (plafond haut, largeur limitée). Tenture à remplacer. Il faudrait prévoir des stores externes ou un filtre thermique à appliquer sur les vitres. Manque de circulation d'air. De plus, lors des fortes intempéries, le châssis laisse passer l'eau !</i></p> | Adapter à des valeurs de confort thermique acceptables. Le cas échéant, faire effectuer une mesure du confort thermique. | AR 4/6/12<br>Ambiances thermiques |

|     |                    |                         |  |   |     |  |  |   |
|-----|--------------------|-------------------------|--|---|-----|--|--|---|
| 4.5 | ERGONOMIE          | Éclairage               |  | Il y a un éclairage suffisant et adapté.  | POK | <i>Couvent<br/>L'éclairage est à corriger. L'éclairage est assuré par des néons. Ils ont mal disposés, ne présentent parfois pas des grilles de défilement (lamelles anti-éblouissement) et doivent être associés par paire de couleurs complémentaires (lumière blanche+lumière rosée).</i> |  | AR 10/10/12<br>Lieux de travail, sect 3; NBN 12464-1<br>Eclairage des lieux de travail intérieurs; NBN 12464-2<br>Eclairage des lieux de travail extérieurs |
| 4.6 | ERGONOMIE          | Éclairage               |  | De préférence, chaque poste de travail présente de la lumière naturelle.  | OK  | <i>Bonne illumination naturelle.</i>   |  | AR 10/10/12<br>Lieux de travail ; Code bien-être III, I, sect 3; Règlement sur les bâtiments 1/4/12   |
|     |                    |                         |  |   |     |  |  |   |
| 5.1 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Équipement, aménagement |  | Il y a des équipements sociaux séparés pour les hommes et pour les femmes (vestiaires, douches, toilettes).                   | OK  | <i>Les cabinets pour dames sont équipés de poubelle hygiéniques.</i>   |  | AR 10/10/12<br>Lieux de travail art 47; Code du Bien-être III, I, dép VI  |
| 5.2 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Équipement, aménagement |  | Le réfectoire est suffisamment grand.   | OK  | <i>Présence d'un Mess. Repas chauds disponibles.<br/>Présence d'une salle de repos pour les surveillants du Musée. Mise à disposition d'un réfrigérateur et de fours à micro-ondes.</i>  |  | AR 10/10/12<br>Lieux de travail, annexe 1:4   |
| 5.3 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Équipement, aménagement |  | Des vestiaires sont prévus (en suffisance) pour les travailleurs qui doivent changer de vêtements.                            | OK  |  |  | AR 10/10/12<br>Lieux de travail art 41, art 49-50; Code du Bien-être III, I   |
| 5.4 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Entretien des locaux    |  | Les bâtiments et lieux de travail sont régulièrement nettoyés et entretenus. Un plan d'entretien et de nettoyage est présent. | OK  | <i>Le nettoyage est assuré par le service propre de l'Institut qui dispose de ses techniciennes de surface.<br/>Il faut nettoyer les bouches d'extraction de l'air.</i>  |  | AR 10/10/12<br>Lieux de travail art 11; Code du Bien-être III, I  |
| 5.5 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Entretien des locaux    |  | Les surfaces des sols, des murs et des plafonds des locaux de travail sont de nature à pouvoir être nettoyés et entretenus.   | POK | <i>L'encombrement dans les locaux rend le nettoyage des locaux très compliqué.</i>   |  | AR 10/10/12<br>Lieux de travail art 11; Code du Bien-être III, I  |

|     |                    |                     |  |   |     |  |   |
|-----|--------------------|---------------------|--|---|-----|--|---|
| 5.6 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Risques chimiques   |  |   | OK  | Utilisation d'alcools pour la conservation des espèces.<br>Produits utilisés en taxidermie.<br>Sciure de bois.<br>Utilisation de l'acide fluorhydrique : la procédure est connue en cas de brûlure.  |   |
| 5.7 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Risques physiques   |  | Radiations ionisantes                                     | OK  | Quelques employés utilisent des appareils qui émettent des rayons X. Les travailleurs travaillent avec un dosimètre. Les appareils sont contrôlés régulièrement par un service agréé. Les travailleurs sont soumis à une surveillance de santé annuelle et un contrôle hématologique doit être effectué lors des examens médicaux. |   |
| 5.8 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Risques physiques   |  | Le bruit est acceptable dans les locaux (pas de plaintes) | POK | <i>Les sèches-mains électriques dans les sanitaires causent un bruit de très forte intensité. Une mesure sonométrique doit être effectuée Et au besoin, ces sèches-mains doivent être remplacés.</i>   | AR 16/1/06<br>Protection contre le bruit; Code du Bien-être IV, III |
| 5.9 | HYGIÈNE DE TRAVAIL | Risques biologiques |  |   | OK  | Pour rappel. Dans le cadre de l'exposition "Poison", une procédure de premiers soins et un matériel de secours spécifique ont été élaborés en cas d'accident avec un animal ou une plante venimeux.  | AR 4/8/96<br>Agents biologiques                                     |

