Omschrijving Herstel / Afkeur / Onderdelen

Naam bedrijf : Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Certificaatnummer(s) : 2017 – C 28 (L&T)
2017 – C 29 (Steigerdelen)
Datum : 9 & 10-5-2017

Steigeronderdelen omschrijving Herstel / Afkeur / Opmerking

Nr.	H. / A. / O.	Omschrijving
25	Afkeur	- Frame staat krom & inkerving op de staanders.
26	Afkeur	- Frame staat krom, inkerving op de staanders & 4e sport is onderaan gedeukt.
100 t.e.m. 111	Opmerking	- Opgepast voor inkerving op de staanders. Inkerving is het directe gevolg van driehoekstabilo's die niet losgemaakt worden bij verplaatsing op de steiger. Als deze schade verder gaat zullen frames afgekeurd worden.
140	Afkeur	- Inkerving op de staanders van het frame.
141	Herstel	- Kraagbuizen manco. Frame moet compleet zijn om te kunnen keuren.
142	Herstel	- Kraagbuizen manco. Frame moet compleet zijn om te kunnen keuren.

➔ Telescopisch vouwframe (5500) met wielen is niet gevonden om keuring op uit te voeren.

Ladders & Trappen omschrijving Herstel / Afkeur / Opmerking

Nr.	H. / A. / O.	Omschrijving
6	Afkeur	- Spreidbeveiliging stuk, niet meer stabiel.
7	Afkeur	- Stabilo stuk, opsteekhaak stuk, eindkap manco, uitschuifbegrenzing staat scheef & bomen zijn bovenaan vervormd.
23	Hersteld	- Uitschuifbegrenzing hersteld.
30	Herstel	- Systeem met verende wielen zorgt voor instabiliteit van de bordestrap. Als een persoon met gering gewicht de bordestrap gebruikt wordt de trap ook niet goed geblokkeerd. (Nieuwe afgebakende zone Paleontologie) Advies ➔ Systeem met verende wielen laten verwijderen, en 4 wielen met rem laten plaatsen zoals op de bordestrap (PIVA17001062). Gezien de kostprijs van een bordestrap is dit een gerechtvaardigde ombouw.

Onderdelen die vervangen zijn of vervangen moeten worden

Onderdeel	Art. nummer	Aantal	Prijs
- Solide uitschuifbegrenzing		x 1	€ 2 / st.
- Kraagbuis 1.6-2.0 L=180	733518	x 4	€ 5 / st.

Altrex Belgium n.v./s.a., Puursesteenweg 335, 2880 Bornem
tel: 03/870 53 43, fax: 03/887 99 35
info@altrex.be , www.altrex.be

ALTREX BELGIUM NV/SA