



Veiligheidsinstructies

- De werken mogen uitsluitend uitgevoerd worden door gewaarschuwde of vakbekwame personen (BA4 of BA5). De bevoegde uitvoerder oordeelt voor zichzelf of hij de werken in de gegeven omstandigheden onder spanning gaat uitvoeren.
- Onder spanningsstaande delen waaraan niet gewerkt wordt moeten geïsoleerd afgeschermd worden. Werk slechts aan één fase tegelijk.
- Het doorknippen of doorzagen van belaste kabels kan een vlamboog veroorzaken. Daarom worden deze kabels eerst gecontroleerd en uitgeschakeld. Fase per fase worden ze ingekort en afgeïsoleerd.
- Bij werken aan actieve delen onder spanning moeten de volgende vijf voorschriften altijd gevolgd worden. Als aan één van deze 5 voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk kan voldaan worden dan moeten de werken altijd buiten spanning uitgevoerd worden.
 1. Draag **beschermende arbeidskledij** die het ganse lichaam bedekt, dus volledig dichtgedaan aan de hals en de mouwen dicht en naar beneden.
 2. Draag een **helm met gelaatsscherm**, uiteraard met het scherm naar beneden als er gewerkt wordt.
 3. Gebruik **isolerende middelen** zoals:
 - Isolerende mat;
 - Geïsoleerde ladder;
 - Geïsoleerde hoogwerker;
 - ...
 4. Draag altijd **werkhandschoenen** om de handen te beschermen tegen de gevolgen van een kortsluiting.

Deze handschoenen moeten isolerende handschoenen zijn als onder spanning staande delen met de hand moeten behandeld worden of als er gevaar bestaat dat onder spanning staande delen van de installatie kunnen aangeraakt worden.
 5. Enkel goedgekeurd **geïsoleerd gereedschap** mag gebruikt worden. Dit materiaal moet regelmatig door de gebruiker nagekeken worden op slijtage of op beschadigingen en moet dan ook tijdig vervangen worden.