021E0321

Boring: BP4

X: 48501,94
Y: 212492,93
Datum: 11-10-2016



0 braak

Zand, zeer fijn, vast, sterk kleiig, matig wortelhoudend, matig steenhoudend, donkerbruin, Geoprobe

-50

Klei, vast, zwak zandig, zwak baksteenhoudend, zwak steenhoudend, donkerbruin, Geoprobe

-120

Klei, vast, zwak zandig, donkerbruin, Geoprobe

-225

Klei, vast, zwak zandig, sporen schelpen, zwartgrijs, Geoprobe

-315

Klei, vast, sporen schelpen, zwartgrijs, Geoprobe, veel organisch materiaal

-360

Klei, vast, zwak zandig, sporen schelpen, donkergrijs, Geoprobe

-390

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen schelpen, Geoprobe

-630

Zand, zeer fijn, vast, sterk siltig, donkergrijs, Geoprobe

-670

Zand, zeer fijn, matig siltig, donkergrijs, Geoprobe

-690

Zand, zeer fijn, sterk siltig, Geoprobe

-720

Zand, zeer fijn, vast, zwak siltig, sporen schelpen, donkergrijs, Geoprobe

-750

Zand, zeer fijn, vast, sterk siltig, sporen schelpen, donkergrijs, Geoprobe

-780

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergrijs, Geoprobe

-900

Zand, zeer fijn, sterk siltig, donkergrijs, Geoprobe

-930

Zand, zeer fijn, zwak siltig, donkergrijs, Geoprobe

-1200