FUGRO Belgium SRL
Avenue du Bosquet 9
1348 Louvain-la-Neuve
VAT N° BE0403.026.288

COUPE DE SONDAGE GEOTECHNIQUE
Prélèvements conformément à la norme XP P94-202
Description conforme à la norme ISO-14688-1
Echelle 1:100

Paul Henri Spaak

SC01

Sondage réalisé du 03/03/2021 au 16/03/2021
Contrat No : 37852

Coordonnées (Lambert72) :

X : 150564,14 m
Y : 169766,52 m
Z : 0,00 m DNG/TAW
Incl. :

Détails techniques :

Machine :	Nordmeyer 1.5 Chenilles	Chef Sondeur :	B. MALCORPS
Méthode :	Carottier triple (GeoborS)	Décrit par :	A.Mango/L. Delhaye
Fluide de forage :	Eau	Prof. Finale :	90,00 m
		Niv d'eau :	11.30m sous le niveau du terrain

Prof. (m)	Cote (m) DNG	Description Lithologique	Ech. Remanié	Ech. Intact	Outils	Récupération (%)
0,0	0,0	SABLE FIN, calcareux (réagit fort à l'HCl), gris olive parfois blanchâtre. Quelques passée indurées (grès calcaire) déstructurées par le forage. Quelques rares passages argileux noirâtres et rare graviers dans la partie supérieure (remblai?). Occurrence de débris coquilliers.			Triple-walled pipe	
16,0	-16,0	SABLE FIN, argileux à limoneux, brun grisâtre. Passages limoneux, voire clairement argileux. Couche complexe avec beaucoup d'interstratifications milimétriques à pluri centimétriques.				
18,0	-18,0					

PROVISOIRE

Commentaires:

A l'arrière du batiment Spaak, Rotonde, 2m de préfouilles
Piezomètre équipé jusque 20m (16m de crépines). Niv d'eau mesuré à 11m sous le terrain actuel.
Révision 00 (Provisoire) : 25/03/2021

FUGRO Belgium SRL
Avenue du Bosquet 9
1348 Louvain-la-Neuve
VAT N° BE0403.026.288

COUPE DE SONDAGE GEOTECHNIQUE
Prélèvements conformément à la norme XP P94-202
Description conforme à la norme ISO-14688-1
Echelle 1:100

Paul Henri Spaak

SC01

Sondage réalisé du 03/03/2021 au 16/03/2021
Contrat No : 37852

Coordonnées (Lambert72) :

X : 150564,14 m
Y : 169766,52 m
Z : 0,00 m DNG/TAW
Incl. :

Détails techniques :

Machine :	Nordmeyer 1.5 Chenilles	Chef Sondeur :	B. MALCORPS
Méthode :	Carottier triple (GeoborS)	Décrit par :	A.Mango/L. Delhaye
Fluide de forage :	Eau	Prof. Finale :	90,00 m
		Niv d'eau :	11.30m sous le niveau du terrain

Prof. (m)	Cote (m) DNG	Description Lithologique	Ech. Remanié	Ech. Intact	Outils	Récupération (%)
18,0	-18,0	SABLE FIN, argileux à limoneux, brun grisâtre. Passages limoneux, voire clairement argileux. Couche complexe avec beaucoup d'interstratifications milimétriques à pluri centimétriques.				
19,0	-19,0					
20,0	-20,0					
21,0	-21,0					
22,0	-22,0					
23,0	-23,0					
24,0	-24,0					
25,0	-25,0			ENR 25,00-25,50	Triple-walled pipe	
26,0	-26,0					
27,0	-27,0					
28,0	-28,0					
29,0	-29,0					
30,0	-30,0			ENR 30,00-30,50		
31,0	-31,0					
32,0	-32,0					
33,0	-33,0					
34,0	-34,0					
35,0	-35,0			ENR 35,00-35,50		
36,0	-36,0					

PROVISOIRE

Commentaires:

A l'arrière du batiment Spaak, Rotonde, 2m de préfouilles
Piezomètre équipé jusque 20m (16m de crépines). Niv d'eau mesuré à 11m sous le terrain actuel.
Révision 00 (Provisoire) : 25/03/2021

FUGRO Belgium SRL
Avenue du Bosquet 9
1348 Louvain-la-Neuve
VAT N° BE0403.026.288

COUPE DE SONDAGE GEOTECHNIQUE
Prélèvements conformément à la norme XP P94-202
Description conforme à la norme ISO-14688-1
Echelle 1:100

Paul Henri Spaak

SC01

Sondage réalisé du 03/03/2021 au 16/03/2021
Contrat No : 37852

Coordonnées (Lambert72) :

X : 150564,14 m
Y : 169766,52 m
Z : 0,00 m DNG/TAW
Incl. :

Détails techniques :

Machine :	Nordmeyer 1.5 Chenilles	Chef Sondeur :	B. MALCORPS
Méthode :	Carottier triple (GeoborS)	Décrit par :	A.Mango/L. Delhaye
Fluide de forage :	Eau	Prof. Finale :	90,00 m
		Niv d'eau :	11.30m sous le niveau du terrain

Prof. (m)	Cote (m) DNG	Description Lithologique	Ech. Remanié	Ech. Intact	Outils	Récupération (%)
36,0	-36,0	SABLE FIN, argileux à limoneux, brun grisâtre. Passages limoneux, voire clairement argileux. Couche complexe avec beaucoup d'interstratifications milimétriques à pluri centimétriques.				
37,0	-37,0					
38,0	-38,0					
39,0	-39,0					
40,0	-40,0			ENR 40,00-40,50		
41,0	-41,0					
42,0	-42,0					
43,0	-43,0					
44,0	-44,0					
45,0	-45,0			ENR 45,00-45,50	Triple-walled pipe	
46,0	-46,0					
47,0	-47,0					
48,0	-48,0					
49,0	-49,0					
50,0	-50,0			ENR 50,00-50,50		
51,0	-51,0					
52,0	-52,0					
53,0	-53,0	ARGILE grise, avec limon grossier				

PROVISOIRE

Commentaires:

A l'arrière du batiment Spaak, Rotonde, 2m de préfouilles
Piezomètre équipé jusque 20m (16m de crépines). Niv d'eau mesuré à 11m sous le terrain actuel.
Révision 00 (Provisoire) : 25/03/2021

FUGRO Belgium SRL
Avenue du Bosquet 9
1348 Louvain-la-Neuve
VAT N° BE0403.026.288

COUPE DE SONDAGE GEOTECHNIQUE
Prélèvements conformément à la norme XP P94-202
Description conforme à la norme ISO-14688-1
Echelle 1:100

Paul Henri Spaak

SC01

Sondage réalisé du 03/03/2021 au 16/03/2021
Contrat No : 37852

Coordonnées (Lambert72) :

X : 150564,14 m
Y : 169766,52 m
Z : 0,00 m DNG/TAW
Incl. :

Détails techniques :

Machine :	Nordmeyer 1.5 Chenilles	Chef Sondeur :	B. MALCORPS
Méthode :	Carottier triple (GeoborS)	Décrit par :	A.Mango/L. Delhaye
Fluide de forage :	Eau	Prof. Finale :	90,00 m
		Niv d'eau :	11.30m sous le niveau du terrain

Prof. (m)	Cote (m) DNG	Description Lithologique	Ech. Remanié	Ech. Intact	Outils	Récupération (%)
54,0	-54,0	SABLE FIN gris vert, avec limon grossier				
55,0	-55,0	ARGILE grise, avec sable fin		ENR 55,00-55,50		
56,0	-56,0					
57,0	-57,0					
58,0	-58,0					
59,0	-59,0					
60,0	-60,0			ENR 60,00-60,50		
61,0	-61,0	aucun SABLE FIN, avec limon fin				
62,0	-62,0	ARGILE, faiblement limoneuse à sableuse, grise			Triple-walled pipe	
63,0	-63,0					
64,0	-64,0					
65,0	-65,0			ENR 65,00-65,50		
66,0	-66,0					
67,0	-67,0					
68,0	-68,0					
69,0	-69,0					
70,0	-70,0			ENR 70,00-70,50		
71,0	-71,0					

PROVISOIRE

Commentaires:

A l'arrière du batiment Spaak, Rotonde, 2m de préfouilles
Piezomètre équipé jusque 20m (16m de crépines). Niv d'eau mesuré à 11m sous le terrain actuel.
Révision 00 (Provisoire) : 25/03/2021

FUGRO Belgium SRL
Avenue du Bosquet 9
1348 Louvain-la-Neuve
VAT N° BE0403.026.288

COUPE DE SONDAGE GEOTECHNIQUE
Prélèvements conformément à la norme XP P94-202
Description conforme à la norme ISO-14688-1
Echelle 1:100

Paul Henri Spaak

SC01

Sondage réalisé du 03/03/2021 au 16/03/2021
Contrat No : 37852

Coordonnées (Lambert72) :

X : 150564,14 m
Y : 169766,52 m
Z : 0,00 m DNG/TAW
Incl. :

Détails techniques :

Machine :	Nordmeyer 1.5 Chenilles	Chef Sondeur :	B. MALCORPS
Méthode :	Carottier triple (GeoborS)	Décrit par :	A.Mango/L. Delhaye
Fluide de forage :	Eau	Prof. Finale :	90,00 m
		Niv d'eau :	11.30m sous le niveau du terrain

Prof. (m)	Cote (m) DNG	Description Lithologique	Ech. Remanié	Ech. Intact	Outils	Récupération (%)
71,0	-71,0	ARGILE, faiblement limoneuse à sableuse, grise				
72,0	-72,0					
73,0	-73,0					
74,0	-74,0					
75,0	-75,0			ENR 75,00-75,50		
76,0	-76,0					
77,0	-77,0					
78,0	-78,0					
79,0	-79,0	SABLE FIN, argileux à limoneux, gris brun			Triple-walled pipe	
80,0	-80,0					
81,0	-81,0	ARGILE grise, sableuse à limoneuse		ENR 80,00-80,50		
82,0	-82,0	SABLE FIN gris vert, très légèrement argileux. Faible récupération.				
83,0	-83,0					
84,0	-84,0					
85,0	-85,0					
86,0	-86,0					
87,0	-87,0					
88,0	-88,0					

PROVISOIRE

Commentaires:

A l'arrière du batiment Spaak, Rotonde, 2m de préfouilles
Piezomètre équipé jusque 20m (16m de crépines). Niv d'eau mesuré à 11m sous le terrain actuel.
Révision 00 (Provisoire) : 25/03/2021

FUGRO Belgium SRL
Avenue du Bosquet 9
1348 Louvain-la-Neuve
VAT N° BE0403.026.288

COUPE DE SONDAGE GEOTECHNIQUE
Prélèvements conformément à la norme XP P94-202
Description conforme à la norme ISO-14688-1
Echelle 1:100

Paul Henri Spaak

SC01

Sondage réalisé du 03/03/2021 au 16/03/2021
Contrat No : 37852

Coordonnées (Lambert72) :
X : 150564,14 m
Y : 169766,52 m
Z : 0,00 m DNG/TAW
Incl. :

Détails techniques :

Machine :	Nordmeyer 1.5 Chenilles	Chef Sondeur :	B. MALCORPS
Méthode :	Carottier triple (GeoborS)	Décrit par :	A.Mango/L. Delhaye
Fluide de forage :	Eau	Prof. Finale :	90,00 m
		Niv d'eau :	11.30m sous le niveau du terrain

Prof. (m)	Cote (m) DNG	Description Lithologique	Ech. Remanié	Ech. Intact	Outils	Récupération (%)
88,0	-88,0	SABLE FIN gris vert, très légèrement argileux. Faible récupération.			Triple-walled pipe	
89,0	-89,0					
90,0	-90,0					

PROVISOIRE

Commentaires: A l'arrière du batiment Spaak, Rotonde, 2m de préfouilles
Piezomètre équipé jusque 20m (16m de crépines). Niv d'eau mesuré à 11m sous le terrain actuel.
Révision 00 (Provisoire) : 25/03/2021