

Boring

Proefnummer: 2010-B25037111-B6
 X (mLambert): 140366.3 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm))
 Y (mLambert): 157255.4 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm))
 Z (mTAW): 34.55 (Z_GPS - RTK FLEPOS)
 Gemeente:
 Uitvoerder: DIEPSONDERINGEN FUNDERINGSADVIES VERBEKE
 Stalen bewaard: Neen

Aanvangsdatum: 05/05/2025
 Uitvoeringsmethode: meerdere technieken
 Diepte (m): 0.00 - 11.00
 Water op (m):

Lithologische beschrijving - 05/05/2025

Auteur(s): Bruggeman, André (DIEPSONDERINGEN FUNDERINGSADVIES VERBEKE) Betrouwbaarheid: onbekend

Kwaliteit:

Score: zeer goed Boormethode score: Gemengd

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	0.30		puin donkerbruin, donkergrijs droog
0.30	1.20		leem weinig fijn zandhoudend, weinig kleihoudend, heel weinig puinhoudend bruin, roestbruin droog
1.20	1.60		leem weinig fijn zandhoudend, weinig kleihoudend bruin, roestbruin weinig vochtig
1.60	3.00		leem matig kleihoudend bruingrijs, donkergrijs, met zwarte vlekken vochtig
3.00	4.10		leem sterk grindhoudend, weinig zandhoudend bruingrijs, lichtbruin, grijs droog gerold en gebroken grind
4.10	4.20		zandsteen grijs, met bruine vlekken droog sterk verweerd
4.20	5.30		schist matig zandhoudend lichtgrijs, beige droog heel sterk verweerd
5.30	7.00		zandsteen grijs, grijsgroen, met roest vlekken, met bruine vlekken droog weinig verweerd, met talrijke splijtingsvlakken, fijne zandsteen à grove schist
7.00	11.00		zandsteen grijs, met bruine vlekken, met roest vlekken droog heel weinig verweerd, met splijtingsvlakken