

PL. HENRI-CHAPELLE 123 W, n° 721

BOHRUNG S₁₃

RICHTUNG : N 60 W

NEIGUNG : 30°

BESCHREIBUNG

TEUFE (m)

- | | |
|--|-------|
| 1. <u>Lehm</u> , braun mit Feuersteineluvium. | 2.00 |
| 2. <u>Ton</u> , anfangs geblichgrau, leicht rosa, plastisch, dann dunkelgrau, violett und lachsrot. | 11.00 |
| 3. <u>Ton</u> , rötlich-bis violettgrau, zum Teil schluffig; bis 16 m häufig Bröckchen verfestigten Tons in plastischem Ton. | 20.50 |
| 4. <u>Ton</u> , bis 41.00 m stark schluffig, dann plastisch, weich-schmierig. Färbung sehr wechselnd von violettgrau bis rosagrau und dunkelgrau, stellenweise schwache Schichtung erkennbar, jedoch nicht meßbar. | 40.70 |
| 5. <u>Roter Ton</u> , stark vermischt mit <u>roten</u> Tonschiefer ? - Bruchstücken . | 43.50 |
| 6. <u>Ton</u> , sehr weich und plastisch, dunkelgrau, stellenweise bröckelig zerfallend, auf dem letzten Meter einzelne <u>Kohlensandsteinbrocken</u> . | 71.40 |
| 7. <u>Roter Ton</u> , anfangs plastisch, dann verfestigt und mit sandigen Einlagerungen. Färbung von anfangs violettgrau nach feuerrot. | 74.60 |

TEUFE (m)

8. Vorwiegend dunkelgraue Tone mit einzelnen violettgrauen Zwischenpartien, in denen verhärtete sandigtonige Brocken stecken. Keine Kohlensandsteinbrocken.

91.80